



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FGR-123
Version 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casero Los Aguilón, Aldea San Sebastian
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-01-0075-43	FECHA	11/12/2024



Foto 7: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 8: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 9: incluye fundición de un planchon de concreto para mesa de cocina



Foto 10: Sustitución de pila de concreto de un lavadero



Foto 11: Cambio de Posición de las 2 Estufas Rurales



Foto 12: Colocación de 2 Chimenas de Concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas a este registro.

Anselmo Zepher de Mazarin

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Los Aguilón, Aldea San Sebastian
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0075-43	FECHA:	11/12/2024



Foto 1: Sustitución de Lamina por lamina troquelada aluzinc Calibre 26



Foto 2: Sustitución de piso de granito




Foto 3: Sustitución de canal PVC



Foto 4: Reparación de bajada de agua pluvial tubo PVC 3



Foto 5: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 6: Pintura de muro exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para registrar el número de hojas.

Angeles Lopez de la Cruz

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

