

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-1165-43	FECHA:	03 DE JUNIO DE 2024




Foto 1: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio y sustitución de puerta.



Foto 2: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio.




Foto 3: desinstalación de lámina existente; sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 e instalación de canales.-



Foto 4: Módulos de aulas 3 y 4: desinstalación de lámina existente; sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 e instalación de canales.



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

