

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los López, Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0001-43	FECHA:	3/09/2024



Foto1: Sustitucion de pila con daño por pila de cemento de dos lavaderos



Foto 2: Sustitucion de chimenea de metal dañada por chimenea de ladrillo



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura) a 3 puertas de servicios sanitarios



Foto 4: Sustitucion de muro de madera dañada por muro de lamina lamina lisa



Foto 5: Sustitucion de puerta de madera por puerta de metal para mayor seguridad



Foto 6: Sustitucion de piso rajado por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	X	DURANTE		POSTERIOR	
-------------------------------------	--------	----------	---------	--	-----------	--

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los López, Aldea Santa Teresa
ESTABLECIMIENTO:	12-02-0001-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 7: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito



Foto 8: Reparación de planchas de concreto en mal estado por torta de cemento de patio, frente a los baños




Foto 9: Sustitución de de porton principal



Foto 10: Sustitución de techo de lamina en mal estado por lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

