

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caeserio Ixhual, aldea San Isidro Chamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-02-0029-43	FECHA	22-05-2024



Foto 1: Ingreso al Establecimiento donde el muro esta construido con alambre y costales de tierra.



Foto 2: Sanitarios de lamina donde debido a las fuertes lluvias el muro a colapsado.



Foto 3: 37 metros lineales de muro para ser construido.



Foto 4: Vista de frente donde se necesita construir el muro perimetral.



Foto 5: Riesgo del Salón, sanitarios y de un aula donde se necesita la construcción del muro.



Foto 6: Debido al paso de personas particulares se ha creado una ondonada debido al que el muro ya colapso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

