



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Ervin Otoniel Orozco y Orozco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Jerusalem, aldea San Rafael Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-1168-43	FECHA:	21 de febrero de 2024



Foto1: Instalación de inodoro.



Foto 2: Instalación de puerta de acceso a la cancha polideportiva.



Foto 3: Instalación de portón principal y colocación de malla perimetral. (La malla se colocará sobre el muro)




Foto 4: Remodelación de puerta del comedor, de dos hojas (Ancho 2.50, alto 2.18 mts).



Foto 5: Cambio de balcones dañados y mantenimiento de balcones.




Foto 6: Cambio de chapas en mal estado y mantenimiento de puertas.

Objetivo del Formulario: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Ervin Otoniel Orozco y Orozco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Jerusalem, aldea San Rafael Sacatepéquez, San Antonio Sacatepéquez, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-1168-43	FECHA:	21 de febrero de 2024



Foto 1: Instalación de balcones nuevos.




Foto 2: Cambio de puertas deterioradas




Foto 3: Instalación de portón principal y colocación de malla perimetral. (La malla se colocará sobre el muro)




Foto 4: Remodelación de puerta del comedor, de dos hojas (Ancho 2.50, alto 2.18 mts).




Foto 5: Cambio de balcones dañados y mantenimiento de balcones.




Foto 6: Cambio de chapas en mal estado y mantenimiento de puertas.

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público