

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tojchiná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-4371-42	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2: sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada.



Foto 3: Mantenimiento de estructura de soporte de metal.



Foto 4: Sustitucion de chapa




Foto 5: Mantenimiento de Balcones de metal



Foto6: Sustitucion de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tojchiná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-4371-42	FECHA:	17/09/2024



Foto 7: Sustitucion de canal de metal



Foto 8: sustitucin de canal de metal de PVC



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Sustitucion de inodoros



Foto 11: Sustitucion de focos ahorradores




Foto 12: Sustitucion de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Antonio Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tojchiná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-03-4371-42	FECHA:	17/09/2024



Foto 13: Sustrucion de deposito de agua 1700 Lt.



Foto 14: Fabricacion e instalacion de Balcones de Hierro en ventanas



Foto 15: Sustrucion de estufa Rural



Foto 16: sustitucion de pila de cemento de 2 lavaderos



Foto 15: Reparacion de azulejos en mueble de cocina



Foto 16: Sustritucion de lavatrastos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

