



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD/

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Júcaro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0011-42	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Sustrucción de vidrios (22X49)



Foto 8: Sustrucción de portón.



Foto 9: Reparación de banquetas de concreto atrás de los módulos.




Foto 10: Reparación de banquetas de concreto atrás de los módulos.



Foto 11: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 12: Sustrucción de depósito de agua 2,700 LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Júcaro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0011-42	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustrucción de piso prefabricado por torta de concreto.




Foto 2: Mantenimiento a marcos de aluminio.



Foto 3: Sustrucción de piso prefabricado por torta de concreto.




Foto 4: Sustrucción de vidrios.



Foto 5: Sustrucción del vidrio.



Foto 6: Sustrucción de pila de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Almendra...
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

