



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos.	MUNICIPIO:	Comitancillo.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Los Angeles,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Angeles, Aldea Chipel, Comitancillo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1204-0025-43.	FECHA:	17 de mayo de 2,024.




Foto1: EORM CASERIO LOS ANGELES, COMITANCILLO, SAN MARCOS, CUBIERTO DE LAMINAS DETERIORADAS. LADO NORTE Y OCCIDENTE.




Foto 2: EORM CASERIO LOS ANGELES, COMITANCILLO, SAN MARCOS, CUBIERTO DE LAMINAS. LADO SUR Y ORIENTE.



Foto 3: EORM CASERIO LOS ANGELES, COMITANCILLO, SAN MARCOS, CUBIERTO DE LAMINAS. TOMADO DESDE EL TECHO LADO ESTE.



Foto 4: EORM CASERIO LOS ANGELES, COMITANCILLO, SAN MARCOS, CUBIERTO DE LAMINAS. TOMADO DESDE EL TECHO LADO OCCIDENTE.



Foto 5: EORM CASERIO LOS ANGELES, COMITANCILLO, SAN MARCOS, CUBIERTO DE LAMINAS. TOMADO DESDE EL SUELO LADO OESTE.





Foto 6: BOSQUEJO DE LA EORM CASERIO LOS ANGELES, COMITANCILLO, SAN MARCOS, CUBIERTO DE LAMINAS Y SUS MEDIDAAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

