



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1204-0028-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y maya galvanizada, soleras




Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de canales de pvc. Alto caudal con pescantes de 1x3/16 @1.00M




Foto 4: Sustitución inodoro



Foto 5: Mantenimiento a portones de metal




Foto 6: Mantenimiento a Capote

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la C.P.F.	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO LA REFORMA COMITANCILLO, S.M.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA REFORMA COMITANCILLO, S.M.
---	--	---	--