

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Comitancillo                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Cantzela, aldea San Luis |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-04-0042-43               | FECHA:                         | 21 de febrero de 2024            |




Foto 1: Vista de la estructura de techo y cubierta de lámina a remozar



Foto 2: Cambio de puerta de la cocina por puerta de metal




Foto 3: vista del muro exterior a pintar




Foto 4: sustitución de inodoro sanitario a remozar




Foto 5: Mantenimiento a estructura de puerta de metal




Foto 6: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA<br/>CASERIO CANTZELA<br/>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA<br/>ALDEA SAN LUIS<br/>COMITANCILLO, SAN MARCOS.</p> | <p>_____<br/>Firma y sello del Presidente de la OFP</p> | <p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA<br/>CASERIO CANTZELA<br/>DIRECCIÓN<br/>ALDEA SAN LUIS<br/>COMITANCILLO, SAN MARCOS.</p> | <p>_____<br/>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|--|--|