

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Vista Hermosa, Aldea Tuielén, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0049-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustitución de piso prefabricado por torta de concreto



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




Foto 3: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de canal pvc




Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Mantenimiento de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Vista Hermosa, Aldea Tullelén, Comitancillo, S.M
ESTABLECIMIENTO:	12-04-0049-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Mantenimiento a reposadera



Foto 8: Sustitución de lámpara de 2 x 40




Foto 9: Sustitución de capote de lamina para laminá troquelada



Foto 10: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 11: Sustitución de piso prefabricado por torta de concreto




Foto 12: Sustitución de canal PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público