## Winistenio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación SITUACIÓN DEFICIENC	AS DETERMINADAS PREVIO	x	DURANTE	F	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS		MUNICIPIO:	COMITANCILLO		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS, CO	MITANCILLO,	S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0193-43		FECHA:	20/02/2024		
Foto1: SUSTITCION	PUERTAS		Foto 2: SUSTITUO			
Foto 3: Reparación	de piso de torta de concreto			n de canal de metal	Fog.	11.
Foto 5: Sustitución			Foto 6: Sustitución	n de accesorios deposito	o de agua	
Observación: Si es necesario	Firma y sello del Presidente de la OP	CONSEJO SEDUCATIVO SI MARCO	F	irma y Sello Director Centro	1/84	DIRECCIÓN S

1

## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación SITUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR		
DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO .		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, S.M.		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0193-43	FECHA:	20/02/2024		
Foto 7: Sustitución de metal  Foto 8: Mantenimie:	de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha into a portones de metal.		n de pila de cemento de dos lavadero  muros interiores y exteriores.		
Ma	Firma y sello del Presidente de la OPITUS  SAVINANCIOS  S	F	DIRECCIÓN DIRECTO Centro Educativo Rutiliza ITANGO DE MARIO DE MAR		