

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Ixmoco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-04-0198-43	FECHA	11/09/2024



Foto 1: Cambio de techado en cuatro aulas y dirección del establecimiento



Foto 2: A comparación del estado anterior de este edificio, se ve la diferencia en la presentación y sobre todo se garantiza una mejor atención al estudiantado



Foto 3: Cambio de estructura y techo de la pila escolar.



Foto 4: Con este trabajo mejora el uso de este servicio, no importando las inclemencias del tiempo.



Foto 5: Con la reparación de planchas de concreto en el patio del módulo de baños, se evita el lodo que se produce al momento de lavar los mismos así como en el tiempo de invierno.



Foto 6: Con la instalación del depósito de agua en el segundo módulo de la escuela, se resuelve la falta del vital líquido para distintos usos del alumnado que asiste a este módulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales por el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

