



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Flores Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1172-43	FECHA:	30/09/2024



FOTO 1 La lamina del techado en estado oxidado y picado será sustituida.



FOTO 2 La plancha a sustituir de la estufa de la cocina escolar.



FOTO 3 Estado del muro perimetral del patio y jardin a mejorar.



FOTO 4 Las canaletas a sustituir por estar en mal estado y de no tener la medida adecuada no captan el agua pluvial del techo.





FOTO 5 Tres chapas en mal estado serán sustituidas.



FOTO 6 Un inodoro en mal estado será sustituido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo
