

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sibinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0009-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Sustitución de Lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de Lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios



Foto 3: Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios



Foto 5: Fabricación de puertas de metal para baños.



Foto 6: Repello en muro, sustitucion de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

