

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca Mubil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0010-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Se puede observar que las ventanas están al descubierto y se priorizará balcones, puesto que se teme que entren a las aulas, se pondrán balcones en esta área.



Foto 2: Es el área a trabajar con los balcones debido a que las ventanas están al descubierto y al momento de que los niños y niñas juegan algunos de los vidrios se han quebrado y eso ocasiona peligro para ellos.



Foto 3: En esta fotografía se puede observar que por la lluvia se ha deteriorado la pintura. Por lo que se priorizará la pintura.



Foto 4: En esta otra parte se evidencia el deterioro de la pintura.







Foto 5: El patio de la escuela es peligro para los niños pequeños, se rerealizará torta de piso.



Foto 6: En esta parte se observa que se necesita de remodelar y arreglar de una mejor manera, puesto que en el tiempo de lluvia se hacen charcos y para los niños les es difícil jugar y caminar en esta área.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPB	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
---	---	---	--