

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EOUM REGIONAL MINERVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0077-41	FECHA:	7/10/2024



Foto: 1 LA MALLA SE CAMBIÓ PORQUE ESTABA EN MAL ESTADO



Foto: 2 ESTA MALLA SE SUSTITUYÓ POR ESTAR EN MAL ESTADO



Foto: 3 REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADO




Foto: 4 CAMBIAMOS ESTA MALLA PORQUE ESTABA ROTA



Foto: 5 ESTA MALLA SE CAMBIÓ PORQUE ESTABA EN MAL ESTADO



Foto: 6 ESTA MALLA LA CAMBIAMOS PORQUE ESTABA ROTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo

