



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Subchal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0249-41	FECHA:	24/07/2024 ✓



Foto1: reparación de sistema electrico



Foto 2: sustitución de pared de madera por block para servicio sanitario



Foto 3: sustitución de canal metal



Foto 4: sustitución de lamina, por lámina troquelado aluzinc calibre 26




Foto 5: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: sustitución de vidrios de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo P...





Ministerio de Educación

Calidad

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Miguel Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Subchal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-0249-41	FECHA:	24/07/2024




Foto 7: sustitución de puertas de metal para las aulas



Foto 8: sustitución de puertas para servicio sanitario



Foto 9: sustitución de vidrios de ventana




Foto 10: pozo ciego para servicio sanitario




Foto 11: mantenimiento de balcones




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

