



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA AEORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALITRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-05-4288-41	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Sustitución de azulejo



Foto 2: Sustitución de mingitorios



Foto 3: Sustitución de inodoros.



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial por tubo PVC de 3 pulgadas




Foto 5: Sustitución de bajadas de agua pluvial por tubo PVC de 3 pulgadas.



Foto 2: Sustitución de canales de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Pedro Julián León*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

