

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LACANDON CHICO, ALDEA LACANDON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0027-43	FECHA:	12/11/2024




Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 (modulo 1.)



Foto 2: Mantenimiento de estructura de metal (modulo 1.)



Foto 3: sustitucion de puerta (modulo 1)



Foto 4: Sustitución balcones de metal, (modulo 1)



Foto 5: Sustitución del piso de torta de concreto (patio)



Foto 6: Sustitución de chimineas de metal por concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LACANDON CHICO, ALDEA LACANDON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0027-43	FECHA:	12/11/2024



Foto7: Pintura en muros exteriores (modulo 1)




Foto 8:



Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

