

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corral de Piedra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0029-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: trabajos para la sustitución de lamina troquelda en aulas del modulo 1



Foto 2: trabajos para la sustitución de vidros en ventanas de aulas del modulo 1



Foto 3: trabajos para la sustitución de piso cerámico en la cocina




Foto 4: trabajos en proeso para la sustitución de costaneras



Foto 5: trabajos en prpceso para cambio de cubierta de lamina en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--