

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Corral de Piedra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0029-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en aulas del modulo 1



Foto 2: Sustitución de Vidrios en aulas del modulo 1




Foto 3: Sustitución de depósito de agua de 1100 litros, para el modulo 1



Foto 4: Sustitución de torta de concreto por piso Cerámico de la cocina del modulo 1



Foto 5: Sustitución de estructura de metal en aulas del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---