

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0030-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sstitucion de techo por lamina troquelada



Foto 2: Sustitucion de piso cerámico



Foto 3: Sustitucion de cableado electrico y accesorios



Foto 4: Reparacion de azulejo en muebles de cocina



Foto 5: Sustitucion de mingitorios



Foto 6: Sustitucion de 3 inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

