

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0030-43	FECHA:	02/12/2024




Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de torta de cemento por piso cerámico



Foto 3: Sustitucion de cableado electrico y accesorios



Foto 4: Reparacion de azulejo en gabinetes de concreto de cocina




Foto 5: Sustitucion de mingitorios



Foto 6: Sustitucion de 3 inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.E.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

