



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Pilas, Aldea Ixcámich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0031-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Sustitución de Lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Ventanas-Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de Estufa Rural



Foto 4: Estructura de Techo-Sustitución lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 5: Sustitución Inodoros



Foto 6: Reparación de Piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.R.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	