

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Pilas, Aldea Ixcámiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0031-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Sustitución de Lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de Estufa Rural



Foto 4: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución Inodoros



Foto 6: Sustitución de torta de cemento por piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
--	--