

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Salamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0054-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Estado actual de las paredes de los baños



Foto 2: estado actual del piso de los baños



Foto 3: Estado actual de siternas / deposito de agua



Foto 4: estado actual del poso ciego



Foto 5: Estado actual de las tazas




Foto 6: Estado actual del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Alberto Jiménez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF DE PADRES DE FAMILIA</p> 	<p><i>Guillermo</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Salamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0054-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: estado actual del piso de un modulo




Foto 2: estado actual del muro perimetral de un modulo




Foto 3: estado actual de circulacion




Foto 4: estado actual de circulacion




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico	
---	---	---	---