

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje El Retiro, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0086-43	FECHA:	03/012/2024



Foto1: Sustitución de piso de tierra por torta de concreto.



Foto 2: Sustitución y colocación de barcones en frente y atrás de la escuela



Foto 3: Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 4: Sustitución de pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5: Sustitución de focos LED



Foto 6: Sustitución de pila por 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Inacio
Firma y sello del Presidente de



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

