

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje El Retiro, Aldea Sóchel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0086-43	FECHA:	23/11/2024



Foto1: Sustitución de piso de tierra por torta de concreto



Foto 2: instalacion y colocación de balcones aula 1, 2 ,3 y 4



Foto 3: Sustitución de lamina por lamina trquelada



Foto 4: Pintura en muro exterior



Foto 5: Sustitucion de focos LED



Foto 6: Sustitucion de pila de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

<p><i>Ignacio J.-L</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público</p>
--	--

