

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXCAMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0253-41	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito (aula 1)



Foto 2: Sustitución de lámina por muro de block (modulo 2)



Foto 3: Sustitución de inodoro (modulo)





Foto 4: Sustitución de muro de malla por muro de block .



Foto 5: Sustitución de lámina por l'pamina troquelada aluzinc calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---