

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXCAMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0253-41	FECHA:	22/11/2024.



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito (aula 1)




Foto 2: Sustitución de muro de lámina por muro de block (modulo 2)




Foto 3: Sustitución de inodoro (modulo 2)



Foto 4: Sustitución de muro de malla por muro de block.



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (modulo 2)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

