



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuichuna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0262-41	FECHA:	03 de octubre de 2024



Foto 1: Proceso de colocación del piso granito en una de las aulas..



Foto 2: Colocando piso granito en otra aula.



foto 3: Colocación de piso granito en una de las aulas prefabricadas.



Foto 4. Proceso de colocación de piso granito en otra aula que era de tabla roca.



Foto 6. Proceso de fundición de piso concreto en el corredor de la escuela..



Foto 6: El piso deteriorado es sustituido por piso de concreto en el corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

