



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuimuca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0264-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por cerámico



Foto 5: Sustitución de canal pvc



Foto 6: Reparación de baja de agua pluvial, tubo pvc 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*Misael Ramírez Pérez*  
Arvin Misael Ramírez Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Arsenio Gabriel Tomás*  
Arsenio Gabriel Tomás

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuimuca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0264-43	FECHA:	21/10/2024






Foto 7: Reparación de cuneta de concreto.




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Ervin Misael Ramírez Pérez Firma y sello del Presidente de la OPF	  Arsenio Gabriel Tomás Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---