



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saquichinlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0277-41	FECHA:	20/09/2024



Foto1: colocación de la torta de concreto de patio



Foto 2: Sustitución de plancha de concreto de patio



Foto 3: Sustitución de plancha de concreto de patio



Foto 4: Sustitución de Ventanas por metal mas vidrio, planta baja.



Foto 5: Ventanas instaladas desde el año 1,974.



Foto 6: Sustitución de ventanas por metal mas vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

