



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUATRO CAMINOS, ALDEA ANTIGUA TUTUAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0288-41	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvestre Perez Dargatzis

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

