

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUATRO CAMINOS, ALDEA ANTIGUA TUTUAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0288-41	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada (aula 1)



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzin calibre 26 (aula 1)



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal (aula 1)



Foto 4: Sustitcion de pared (aula 1)




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---