REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS X PREVIO SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: San Marcos MUNICIPIO: Concepción Tutuapa NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tutizactzoc ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 12-06-2095-43 FECHA: 12 de agosto de 2024 ESTABLECIMIENTO:

Foto1: se realizó la sustitución de piso cerámico en la dirección del centro educativo por deterioro.	Foto 2: se hizo la sustitución de lampras o focos en cocina, aulas y dirección por falta de buena iluminación.
centro educativo por deterioro.	direction por faita de buena iluminación.
Foto 3:	Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y sussiliar e manero de hojas.

Foto 5:

Firma y sello del Presidente de la Presi

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

1

Foto 6: