



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuichún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0296-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 2: pintura en muro interior



Foto 3: reparación de sistema electrico



Foto 4: reparación de cuneta de concreto



Foto 5: mantenimiento a estructura de puertaS (lijado y pintura)




Foto 6: pintura muro exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUICHUN CONCEPCION TUTUAPA, S.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUICHUN J.M. DIRECCIÓN CONCEPCION TUTUAPA, S.M.



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versió

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuichun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0296-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: mantenimiento a estructura de puerta, (lijado y aplicación de pintura)



Foto 3: sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de canal de pvc para agua pluvial



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 6: Pintura en muro exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

