

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | SAN MARCOS | MUNICIPIO: | CONCEPCION TUTUAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nueva Reforma, Aldea Huispache |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-06-0297-43 | FECHA: | 30/04/2024 |



Foto 1: Estado actual del techo y pintura de pared de cocina escolar




Foto 2: Estado actual de pintura de las aulas



Foto 3: Estado actual de Pilas



Foto 4: Mal estado de techo de las Aulas



Foto 5: Sustitución de puertas



Foto 6: Estado actual de planchas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPEFA




Firma y Sello Director Centro Educativo

