

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Reforma, Aldea Huispache
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0297-43	FECHA:	15/10/2024



Foto1: Balcones instaladas



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustitución de estufa rural



Foto 4: Sustitución de focos LED




Foto 5: Sustitución de Puertas



Foto 6: Sustitución de lamina troquelada aluzinc caibre 28

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---