

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUIZMÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0302-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 1: Sustitución de piso de cemento por piso de granito



Foto 2: Reparación de piso de cemento líquido



Foto 3: Sustitución de banqueta de concreto



Foto 4: Pintura en muros exteriores




Foto 5: Pintura en muros exteriores



Foto 6: Pintura en muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	
 Firma y Sello Director Centro Educativo	