

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saquichinlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0305-43	FECHA:	23/10/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustitución de torta de concreto por piso de granito, dentro de la cocina de la escuela



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liquido por piso de granito.



Foto 4 : Instalación y colocación de ventana, en la cocina de la escuela



Foto 5: Sustitución de planchas de concreto, en el patio de la escuela




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
