

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talhuito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0307-43	FECHA:	20 de septiembre 2024



Foto1: Sustitucion de lámina por lámina troquelada calibre 26 Escuela



Foto 2: Sustitucion de estructura de madera por estructura de metal



Foto 3: Sustitución de puertas en mal estado por puertas de metal



Foto 4: Ventanas sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de muro perimetral



Foto 6: Sustitución de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Talhuito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0307-43	FECHA:	20 de septiembre 2024



Foto 7: Reparación del sistema eléctrico



Foto 8: Reparación y mantenimiento de cisternas/deposito de agua



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPEF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público