

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0315-43	FECHA:	03 de septiembre 2024



NOTE 40 Pro 24mm 4/1 75 1/411 a ISO89

Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Escuela



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Escuela



Foto 3: Sustitución de piso de granito Escuela



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Cocina Escolar



Foto 5: Sustitución de piso de granito Cocina



Foto 6: Sustitución de chimenea de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adolfo Muirce
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

