

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Concepción Tutuapa      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nueva Esperanza |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-06-0315-43               | FECHA:                         | 30 de septiembre 2024   |



Foto1: Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Escuela



NOTE 40 Pro

24mm 6/1.75 1/60s ISO475

Foto 2: Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Escuela



Foto 3: Sustitución de piso de granito Escuela



NOTE 40 Pro

24mm 6/1.75 1/60s ISO500

Foto 4: Sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 Cocina Escolar



NOTE 40 Pro

24mm 6/1.75 1/60s ISO500

Foto 5: Sustitución de piso de granito Cocina



NOTE 40 Pro

24mm 6/1.75 1/60s ISO2188

Foto 6: Sustitución de chimenea de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Adolfo Pineda Mendieta*  
Firma y sello del Presidente de la CDPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

