

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERÍO SAN LUIS, ALDEA HUISPACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0321-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Sustitución de chimenea de concreto (cocina)



Foto 2: Sustitución de piso cerámico (cocina)



Foto 3: Sustitución de inodoro




Foto 4: Repello en muro (cocina)




Foto 5: Pintura en muros exteriores (módulo 1)



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

