

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUATRO CAMINOS, ALDEA ANTIGUA TUTUAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0323-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Sustitución de tubería línea principal agua potable 20 ML.




Foto 2: Instalación de 130 M2 de piso de torta de concreto de 6cm.



Foto 3: Instalación de 120 M2 de piso de torta de concreto de 6 cm.




Foto 4: Instalación de 120 M2 de piso de torta de concreto de 6 cm.




Foto 5: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras




Foto 6: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe adjuntar el número de hojas.

Silvestre El Basquez
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. de Padres de Familia

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Escolar Público

