

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUATRO CAMINOS, ALDEA ANTIGUA TUTUAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0323-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Sustitución de piso de tierra por cemento (patio, modulo 1)



Foto 2: Sustitución de piso de tierra por cemento (patio, modulo 2)



Foto 3: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras



Foto 4: Sustitución de canal de PVC (Modulo 1)




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

