



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-1178-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1: Las puertas de las aulas y de la dirección ya no cuentan con chapas



Foto 2: es necesario colocar piso en el corredor de las aulas porque es tierra arenoso produce mucho polvo



Foto 3: Actualmente los vidrios de las ventanas la mayoría están quebradas es necesario cambiar los vidrios



Foto 4: La pintura que cubre las aulas ya tiene tiempo y es necesario pintarlas de nuevo.



Foto 5: Las láminas del techo de las aulas se encuentran de mal estado y cuando es tiempo de invierno entra el agua así es difícil trabajar con los niños




Foto 6: Los baños y los lavamanos se encuentran en mal estado es necesario arreglar accesorios para que los niños los utilicen.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Antonio Ramírez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

