

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO FLOR DE BELÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-1265-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1. Sustrucción de chapa puerta aula No. 1, 2, 3 y 4



Foto 2: Sustrucción de cemento líquido por piso de granito



Foto 3: Sustrucción de cemento líquido por piso cerámico



Foto 4: Sustrucción de cableado eléctrico




Foto 5: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Aplicación de sabieta en muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

